

YOUR SERVICE IS A CONFIRMED LEAD SERVICE LINE

This notice contains important information about your drinking water. Please share this information with anyone who drinks and/or cooks using water at this property. This can include people in apartments, nursing homes, schools, businesses, as well as parents served by childcare at this property.

TriRiver Water has determined that a portion or the entire water pipe (called a service line) that connects your home, building, or structure to the water main is made from LEAD. People who are served by a lead service line may have an increased risk of exposure to lead from their drinking water.



Scan the QR code to
the left or visit
TriRiverWater.com
for more details.

Or visit: www.tririverwater.com

TriRiver Water continues to pore through historical data, current records, and customer feedback to further refine the service line inventory. TriRiver Water plans to further investigate the service line material at your location originally identified as lead. You will receive a letter from TriRiver Water once your service line material is officially classified in the baseline inventory to be completed by November 1, 2027.

For more information on reducing lead exposure from your drinking water and the health effects of lead, visit EPA's website at <http://www.epa.gov/lead>.

Service Line Material Notice Certification

The public water system named above hereby certifies that the Notice of Service Line Material has been provided to its consumers in accordance with all delivery, content, format and deadline requirements specified in 15A NCAC 18C .1507 [141.85(e)].

Owner/
Operator:

(Signature)

(Print Name)

(Date)



NOTICE OF SERVICE LINE MATERIAL

Water System Name: Town of Pittsboro
Water System Number: NC0319015

System Contact Info

Name: Paul Weeks

Phone Number: 919-777-1122

Distribution Method: USPS Mailing

Date Notice Distributed:

Health effects of lead

Exposure to lead in drinking water can cause serious health effects in all age groups. Infants and children can have decreases in IQ and attention span. Lead exposure can lead to new learning and behavior problems or worsen existing learning and behavior problems. The children of women who are exposed to lead before or during pregnancy can have increased risk of these negative health effects. Adults can have increased risks of heart disease, high blood pressure, and kidney, or nervous system problems.



WithersRavenel
Our People. Your Success.

Get your child tested to determine lead levels in their blood.

A family doctor or pediatrician can perform a blood test for lead and provide information about the health effects of lead. State, city, or county departments of health can also provide information about how you can have your child's blood tested for lead. The Centers for Disease Control and Prevention recommends public health actions when the level of lead in a child's blood is 3.5 micrograms per deciliter (µg/dL) or more. For more information and links to CDC's website, please visit <https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water>.

Replacing lead service lines

TriRiver Water is in the process of developing a lead service line replacement program in accordance with the Lead and Copper Rule Improvements (LCRI). This plan will be made available to the public by the LCRI compliance deadline in 2027. For more information, visit the EPA website: <https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/planning-and-conducting-lead-service-line-replacement>.

For information about potential financing solutions

to assist property owners with replacement of lead service lines, please contact us at 919-777-1122.

Steps you can take to reduce lead in drinking water

Below are recommended actions that you may take, separately or in combination, if you are concerned about lead in your drinking water. The list also includes where you may find more information and is not intended to be a complete list or to imply that all actions equally reduce lead in drinking water.

Use filters properly. Using a filter can reduce lead in drinking water. If you use a filter, it should be certified to remove lead. Read any directions provided with the filter to learn how to properly install, maintain, and use your cartridge and when to replace it. Using the cartridge after it has expired can make it less effective at removing lead. Do not run hot water through the filter. For more information on facts and advice on home water filtration systems, see EPA's <https://www.epa.gov/water-research/consumer-tool-identifying-point-use-and-pitcher-filters-certified-reduce-lead>.

Clean your aerator. Regularly clean your faucet's screen (also known as an aerator). Sediment, debris, and lead particles can collect in your aerator. If lead particles are caught in the aerator, lead can get into your water.

Run your water. The more time water has been sitting in pipes providing water to your home, the more lead it may contain. Before drinking, flush your home's pipes by running the tap, taking a shower, doing laundry, or doing a load of dishes. The amount of time to run the water will depend on whether your home has a lead service line or not, as well as the length and diameter of the service line and the amount of plumbing in your home. Residents may contact us at TriRiver Water for recommendations about flushing times in their community.

Learn about construction in your neighborhood.

Contact us at TriRiver Water to find out about any construction or maintenance work that could disturb your service line. Construction may cause more lead to be released from a lead service line or galvanized service line if present.

Use cold water. Do not use hot water from the tap for drinking, cooking, or making baby formula as lead dissolves more easily into hot water. Boiling water does not remove lead from water.

Have your water tested. Contact us, your water utility, at TriRiver Water to have your water tested and to learn more about the lead levels in your drinking water. Alternatively, you may contact a certified laboratory to have your water tested for lead. A list of certified laboratories is available at <https://www.deq.nc.gov/about/divisions/water-resources/water-sciences/chemistry-laboratory/laboratory-certification-branch/certified-laboratory-listings>. Note, a water sample may not adequately capture or represent all sources of lead that may be present. For information on sources of lead that include service lines and interior plumbing, please visit <https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water#getinto>.

SU SERVICIO ES UNA LÍNEA DE SERVICIO LÍDER CONFIRMADA

Este aviso contiene información importante sobre su agua potable. Comparta esta información con cualquier persona que beba o cocine con agua de esta propiedad. Esto incluye a personas que viven en apartamentos, residencias de ancianos, escuelas, negocios, así como a padres que reciben servicios de cuidado infantil en esta propiedad.

TriRiver Water ha determinado que una parte o la totalidad de la tubería de agua (llamada línea de servicio) que conecta su hogar, edificio o estructura a la red de agua está hecha de plomo. Las personas que reciben servicio de una línea de servicio de plomo pueden tener un mayor riesgo de exposición al plomo a través del agua potable.



Escanee el código QR a la izquierda o visite TriRiverWater.com para obtener más detalles.

O visita: www.tririverwater.com

TriRiver Water continúa analizando minuciosamente los datos históricos, los registros actuales y los comentarios de los clientes para refinar aún más el inventario de la línea de servicio. TriRiver Water planea investigar más a fondo el material de la línea de servicio en su ubicación, identificado originalmente como plomo. Recibirá una carta de TriRiver Water una vez que el material de su línea de servicio esté clasificado oficialmente en el inventario de referencia, que se completará antes del 1 de noviembre de 2027.

Para obtener más información sobre cómo reducir la exposición al plomo en el agua potable y los efectos del plomo en la salud, visite el sitio web de la EPA en <http://www.epa.gov/lead>.

Certificación de aviso de material de línea de servicio

El sistema público de agua antes mencionado certifica por la presente que

Aviso de Línea de Servicio El Material ha sido proporcionado a sus consumidores de acuerdo con todas las condiciones de entrega, contenido, formato y plazo.

Dueño/ _____ (Signature)

Operador: _____ (Print Name)

(Date)



AVISO DE MATERIAL DE LÍNEA DE SERVICIO

Nombre del sistema de agua: Town of Pittsboro

Número de sistema de agua: NC0319015

Información de contacto del sistema

Nombre: Paul Weeks

Número de teléfono: 919-777-1122

Método de distribución: USPS Mailing

Fecha de distribución del aviso:

Efectos del plomo sobre la salud

La exposición al plomo en el agua potable puede causar graves efectos en la salud en todas las edades. Los bebés y los niños pueden experimentar una disminución del coeficiente intelectual y la capacidad de atención. La exposición al plomo puede provocar nuevos problemas de aprendizaje y comportamiento o empeorar los existentes. Los hijos de mujeres expuestas al plomo antes o durante el embarazo pueden tener un mayor riesgo de sufrir estos efectos negativos. Los adultos pueden tener un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas, hipertensión arterial y problemas renales o del sistema nervioso.



WithersRavenel
Our People. Your Success.

Haga que le hagan una prueba a su hijo para determinar los niveles de plomo en la sangre.

Un médico de cabecera o un pediatra pueden realizar un análisis de sangre para detectar plomo y brindar información sobre sus efectos en la salud. Los departamentos de salud estatales, municipales o del condado también pueden brindar información sobre cómo realizar un análisis de sangre para detectar plomo en la sangre de su hijo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan medidas de salud pública cuando el nivel de plomo en la sangre de un niño es de 3.5 microgramos por decilitro (µg/dL) o superior. Para obtener más información y enlaces al sitio web de los CDC, visite <https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water>.

Reemplazo de líneas de servicio de plomo

TriRiver Water está desarrollando un programa de reemplazo de líneas de servicio de plomo, de acuerdo con la Norma de Mejoras para el Plomo y el Cobre (LCRI). Este plan se pondrá a disposición del público antes de la fecha límite de cumplimiento de la LCRI en 2027. Para obtener más información, visite el sitio web de la EPA: <https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/planning-and-conducting-lead-service-line-replacement>.

Para obtener información sobre posibles soluciones de financiamiento para ayudar a los propietarios con el reemplazo de líneas de servicio de plomo, contáctenos al 919-777-1122.

Medidas que puede tomar para reducir el plomo en el agua potable

A continuación, se recomiendan medidas que puede tomar, por separado o en conjunto, si le preocupa el plomo en el agua potable. La lista también incluye dónde encontrar más información y no pretende ser una lista completa ni implicar que todas las medidas reducen el plomo en el agua potable por igual.

Use los filtros correctamente . Usar un filtro puede reducir el plomo en el agua potable. Si usa un filtro, debe estar certificado para eliminar el plomo. Lea las instrucciones que vienen con el filtro para aprender a instalar, mantener y usar correctamente el cartucho, y cuándo reemplazarlo. Usar el cartucho después de su fecha de expiración puede reducir su eficacia para eliminar el plomo. No deje pasar agua caliente por el filtro. Para más información

Para obtener información sobre hechos y consejos sobre sistemas de filtración de agua para el hogar, consulte <https://www.epa.gov/water-research/consumer-tool-identifying-point-use-and-pitcher-filters-certified-reduce-lead> de la EPA.

Limpie su aireador . Limpie regularmente el filtro del grifo (también conocido como aireador). Sedimentos, residuos y partículas de plomo pueden acumularse en el aireador. Si quedan partículas de plomo atrapadas en el aireador, el plomo puede contaminar el agua.

Infórmese sobre las obras de construcción en su vecindario . Contáctenos en TriRiver Water para informarse sobre cualquier obra de construcción o mantenimiento que pueda afectar su línea de servicio. La construcción puede provocar que se filtre más plomo. liberado de una línea de servicio de plomo o de una línea de servicio galvanizada si está presente.

Deje correr el agua . Cuanto más tiempo pase el agua estancada en las tuberías que abastecen su hogar, más plomo puede contener. Antes de beber, limpie las tuberías de su casa abriendo el grifo, duchándose, lavando la ropa o lavando los platos. El tiempo que debe dejar correr el agua dependerá de si su casa tiene una línea de servicio de plomo, así como de la longitud y el diámetro de la línea y la cantidad de tuberías en su hogar. Los residentes pueden contactarnos en TriRiver Water para obtener recomendaciones sobre los horarios de limpieza en su comunidad.

Analice su agua . Contáctenos, su compañía de agua, en TriRiver Water para analizar su agua y obtener más información sobre los niveles de plomo en su agua potable. También puede contactar a un laboratorio certificado para analizar su agua en busca de plomo. Puede encontrar una lista de laboratorios certificados en <https://www.deq.nc.gov/about/divisions/water-resources/water-sciences/chemistry-laboratory/laboratory-certification-branch/certified-laboratory-listings>. Tenga en cuenta que una muestra de agua podría no capturar ni representar adecuadamente todas las fuentes de plomo presentes. Para obtener información sobre fuentes de plomo, como líneas de servicio y tuberías interiores, visite <https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water#getinto>.